



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

ENTIDAD CONTRATANTE:

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS
RUC	0968606840001
DIRECCIÓN	AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA DIAGONAL C.C RIOCENTRO CEIBOS
CONTACTO	04-380-5130 EXT 437735
COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	\$ 0
CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	NO APLICA

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS
CÓDIGO DEL PROCESO	SIE-HGNGC-036-2023
TIPO DE COMPRA	BIEN -SERVICIO
PRESUPUESTO REFERENCIAL	NO DISPONIBLE

CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Acero Inoxidable de Esquineros de Pared	U	1270
Acero Inoxidable de Juntas de Dilatación	M	480
Acero Inoxidable de Pasamanos de Escaleras	M	1369
Acero Inoxidable de Placas en Pared	M	460
Barra de Soporte de Baños (Inc. baños de discapacitados y baños de hospitalización)	U	500
Estructura Metálica (inc. Barandales)	M	2600
Impermeabilización de Cubiertas Inclinadas No Transitables	M ²	2956
Impermeabilización de Cubiertas Planas Transitables	M ²	11910
Mallas de Aluminio para Louvers	M ²	1200
Paredes de Mampostería de Bloque	M ²	35064
Protectores Plásticos de Pared	M	300
Puertas de Aluminio y Vidrio	U	85
Puertas de Madera	U	1000
Puertas Metálicas RF (Resistentes al Fuego)	U	363
Rastreras de Curva Sanitaria (vinil)	M	870
Rastreras de Porcelanato	M	1280



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

Recubrimiento de Porcelanato para Paredes	M ²	950
Recubrimiento de Porcelanato para Pisos	M ²	3500
Recubrimiento de Vinil Conductivo, Áreas Críticas y Semi Críticas (inc. sellado acrílico)	M ²	1590
Recubrimiento de Vinil para pisos en áreas generales (inc. Cordón de soldadura de vinil)	M ²	6820
Tumbado de Placa de Fibra Mineral sobre Estructura Metálica Vista	M ²	6590
Tumbado de Tablero Industrial de Yeso RH Sin Textura	M ²	4990
Aceras Internas de Hormigón	M ²	650
Mantenimiento preventivo de Fachada de panel de composite de aluminio y agregado mineral (alucobond)	M ²	1000
Mantenimiento de Cerramiento Frontal (inc. Enderezada tratamiento anticorrosivo, pintura)	M	80
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS		
Mantenimiento Correctivo de Barra Anti pánico Reversible para Puertas	U	54
Mantenimiento Correctivo para la Aplicación de Sellador de Protección contra Humedad Capilar Ascendente	M	980
Mantenimiento Correctivo de Brazo Hidráulico para Cierre Automático de Puertas (Cap. 60kg)	U	30
Mantenimiento Correctivo de Bisagras Hidráulicas (inc. El desmontaje de la puerta)	U	65
Mantenimiento Correctivo de Cerradura de Manija para Puerta de Madera o Aluminio y Vidrio	U	450
Mantenimiento Correctivo de Cilindro de Seguridad para Puerta Metálica RF	U	30
Mantenimiento Correctivo de Manijas de aluminio para Ventanas	U	370
Mantenimiento Correctivo de Porcelanato para Paredes, placas de 60x60 cm, tipo Blanco o Similar al ya instalado	M ²	110
Mantenimiento Correctivo de Porcelanato para Pisos, placas de 50x50 cm, tipo Constellazione Blanco o Similar	M ²	180
Mantenimiento Correctivo de Tablero Industrial de Yeso RH Sin Textura, para Tumbado	M ²	540
Mantenimiento Correctivo de Tubos de Aluminio de 3" x 1½" x 6m para Topes en Piso	M	120
Mantenimiento Correctivo de Barandales de Acero Galvanizado	M	350



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

Mantenimiento Correctivo de Película Antisolar de Vinilo Arenado	M ²	650
Mantenimiento Correctivo de Perfilera de Aluminio y Vidrio	M ²	690
Mantenimiento Correctivo de Rastrera de Curva Sanitaria	M	360
Mantenimiento Correctivo de Remate de Aluminio para Curva Sanitaria	M	720
Mantenimiento Correctivo de Sistema Antigolpes de Paredes	M	14
Mantenimiento Correctivo de Sistema Antigolpes para Puertas	U	352
Mantenimiento Correctivo de Pintura Elastómerica para Exteriores	M ²	16650
Mantenimiento Correctivo de Pintura Epóxica a Prueba de Altas Temperaturas para Pisos	M ²	370
Mantenimiento Correctivo de Pintura Epóxica para Piso de Hormigón Pulido	M ²	1050
Mantenimiento Correctivo de Pintura Epóxica para Marcos de Puertas, Gabinete Contra Incendios, Tableros Eléctricos y Casilleros	M	4952
Mantenimiento Correctivo de Pintura para Alto Tráfico, Señaléticas horizontal	M	960
Mantenimiento Correctivo de Pintura para Alto Tráfico	M ²	255
Mantenimiento Correctivo para Impermeabilización del Perímetro de Ventanas	M	1200
Mantenimiento Correctivo de Bolardos Metálicos D=17cm	U	70
Adecuación General de los Letreros Corpóreos de Acrílico y/o Vinil	GBL	1
Adecuación Integral del Taller de reparación equipos biomédicos y mobiliarios	U	1
Fabricación y Montaje de Estructura de Protección para Escaleras Metálicas en Áreas Exteriores de Cisternas	M	24
Fabricación y Montaje de Estructura de Protección para Escaleras de Acero Inoxidable en Áreas Interiores de las Cisternas	M	30
Fabricación y Montaje de Estructura de Protección para Tanques de Oxígeno en el Área de Gases Medicinales	M	60
Fabricación y Montaje de Estructura para Portón de Ingreso Vehicular Principal cuya dimensión serán de 13.04 x 2.50 m (Inc. Puerta de Peatonal de 1.50 x 2.00 m)	U	1
Fabricación y Montaje de Estructura para Portón de Salida Vehicular Principal cuya dimensión será de 9.57 x 2.50 m.	U	1



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

Fabricación y Montaje de Estructura para Portón de Ingreso Zona Industrial cuya dimensión será de 10.90 x 2.50 m (Inc. Puerta Peatonal de 1.00 x 2.00 m)	U	1
MATERIALES PARA MATENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA		
Barra Anti pánico Reversible para Puertas	U	54
Brazo Hidráulico para Cierre Autónomo de Puertas (Cap. 60kg)	U	30
Bisagra Hidráulica	U	65
Cerradura de Manija para Puerta de Madera o Aluminio y Vidrio	U	450
Cilindro de Seguridad para Puerta Metálica RF	U	30
Manijas de aluminio para Ventanas	U	370
Porcelanato para Pisos, placas de 50cmx50cm, Constellaciones Blanco o Similar (en cajas de 1,25m ² , contiene 5 placas)	CAJA	159
Porcelanato para Paredes, placas de 60cmx60cm, Blanco o Similar al ya instalado (en cajas de 1,44m ² , contiene 4 placas)	CAJA	86
Tablero Industrial de Yeso RH Sin Textura 1,22cm x 2,44cm, para Tumbado	U	205
Tubos de Aluminio de 3" x 1 ½" x 6m para Topes en Piso	U	60
PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEL PROCESO	
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	
COMPRENDERÁ DE NEGOCIACIÓN	DE SER EL CASO	
COMPRENDERÁ DE SUBASTA ELECTRÓNICA	SÍ	
FECHA LÍMITE PARA SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	NO APLICA	
DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL.	
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO	
IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	ESPAÑOL	
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO	
CONDICIONES DE PAGO	LOS PAGOS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	

Mgs. Natalia Paola Moreano Jalil.

Gerente General del Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos (E).