



Hospital General del Norte de Guayaquil  
Los Ceibos

## AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

### ENTIDAD CONTRATANTE:

|   |  |
|---|--|
| <b>NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>             | HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS                     |
| <b>RUC</b>  | 0968606840001  |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                    | AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA<br>DIAGONAL C.C RIOCENTRO CEIBOS |
| <b>CONTACTO</b>                                     | 04-380-5130 EXT 437735   |
| <b>COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO</b>               | \$ 0   |
| <b>CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO</b> | NO APLICA  |

### INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

|  |   |                                       |                              |    |  |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----|--|
| <b>OBJETO</b>  | ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA LOS 22 ASCENSORES MARCA ORONA DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS |                                       |                              |    |  |
| <b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>  | SIE-HGNGC-080-2022  |                                       |                              |    |  |
| <b>TIPO DE COMPRA</b>  | BIENES - SERVICIOS  |                                       |                              |    |  |
| <b>PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>                                       | \$ 445.659,57   |                                       |                              |    |  |
| <b>CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN</b> |   |                                       |                              |    |  |
| <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>                                      |   |                                       |                              |    |  |
| <b>CPC</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>CANTIDAD DE EQUIPOS EXISTENTES</b> | <b>FRE. MANT. (18 MESES)</b> |    | <b>TOTAL MANTENIMIENTOS REQUERIDOS</b> |
| 871591612  | Limpieza general del tablero de control y todos sus elementos.  | 22                                    | Quincenal                    | 36 | 792                                    |
| 871591612  | Verificar conectores y conexiones se encuentren ajustadas.  | 22                                    | Mensual                      | 18 | 396                                    |
| 871591612  | Verificar el buen estado de sus módulos electrónicos.   | 22                                    | Mensual                      | 18 | 396                                    |
| 871591612  | Controlar el estado y presión de los contactores, ajustar.  | 22                                    | Quincenal                    | 36 | 792                                    |
| 871591612  | Verificar funcionamiento del inversor de potencia   | 22                                    | Bimestral                    | 9  | 198                                    |
| 871591612  | Limpieza general del control de potencia y todos sus elementos  | 22                                    | Mensual                      | 18 | 396                                    |



Hospital General del Norte de Guayaquil

**Los Ceibos**

|           |  |    |           |    |     |
|-----------|--|----|-----------|----|-----|
| 871591612 | Verificar estado y funcionamiento de contactores.  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Realizar Limpieza de elemento de tracción y motor  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Verificar que no existan ruidos fuera de lo común vibración en el motor de tracción.       | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Comprobar funcionamiento de freno de motor   | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Limpiar y lubricar las partes móviles  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Verificar que no existan ruidos o vibraciones causadas por fricción                        | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Verificar el estado del cable de Acero del limitador si existe desgaste.                   | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Comprobar la operación correcta del limitador.   | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Limpieza y Verificar de botoneras de llamada en piso                                       | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Limpieza y revisar pisaderas de aluminio anodizado.  | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Comprobar, funcionamiento de cerrojos y series eléctricas                                  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Ajustar cerrojos y comprobar su accionar   | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Engrasar, lubricar articulaciones de puerta  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Revisar desgaste de guideras inferiores de puertas sustituir las guideras si es necesario. | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Limpieza general del área de la cabina.  | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Verificar los amarres de los cables en general y ajustar tensión de requerirlo.            | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Comprobar la correcta operación del sensor de sobrecarga, ajustar según se requiera.       | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Verificar el estado de los soportes de goma de la plataforma.                              | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Revisar amarre de cables chasis y cabina.  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |



Hospital General del Norte de Guayaquil

**Los Ceibos**

|           |  |    |           |    |     |
|-----------|--|----|-----------|----|-----|
| 871591612 | Revisar Holguras de deslizaderas de cabina.  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Comprobar, funcionamiento de botonera de inspección y operador de puertas.                           | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Limpieza de techo de cabina y operador de puertas  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Comprobar iluminación de cabina, emergencia y señalización   | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Engrase y lubricación de articulaciones o elementos  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Verificar nivel de aceite de engrasadores(aceiteras) de cabina                                       | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Verificar Funcionamiento de sintetizador de voz, ventiladores, citófono de comunicación.             | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Pulir y limpieza superficies de acero inoxidable de cabina   | 22 | Anual     | 1  | 22  |
| 871591612 | Verificar la tensión, estado de los cables de tracción y compensación.                               | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Verificar el estado del regulador de velocidad.  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Revisar cable viajero múltiple, captadores, magnéticos   | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Verificar el nivel de aceite de engrasadores (aceiteras) de contrapeso                               | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Comprobar finales de carrera, iluminación de hueco   | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Revisar Holguras de deslizaderas de contrapeso, revisar desgaste de los mismos.                      | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Engrasar y lubricar guías de cabina , contrapeso y otros elementos                                   | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Comprobar, amarres y empalmes de guías.  | 22 | Mensual   | 18 | 396 |
| 871591612 | Limpieza general de la foso.   | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Limpieza y lubricación de los elementos que se encuentre en la foso.                                 | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Comprobar la operación de interruptores de limite direccional, límite final, límite de compensación. | 22 | Mensual   | 18 | 396 |



Hospital General del Norte de Guayaquil

**Los Ceibos**

|           |  |    |           |    |     |
|-----------|--|----|-----------|----|-----|
| 871591612 | Verificar nivel de aceite en amortiguadores de cabina y contrapeso; verificar el estado de los pistones, elimine óxidos de existir | 22 | Bimestral | 9  | 198 |
| 871591612 | Comprobar pulsador stop y contactos eléctricos   | 22 | Quincenal | 36 | 792 |
| 871591612 | Engrasar , lubricar polea tensora y elementos necesarios   | 22 | Mensual   | 18 | 396 |

**Mano de Obra**

| <b>CPC</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE REPUESTO</b>                      | <b>FRECUENCIA DE MANT. PARA 18 MESES</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|------------|---|--|-----------------|
| 871591612  | Instalación Guiaderas para puertas                  | CADA NUEVE MESES                         | 600             |
| 871591612  | Instalación Discos de encoder 150 perforaciones     | ANUAL                                    | 8               |
| 871591612  | Instalación Módulo de Freno PAF 5124355             | ANUAL                                    | 4               |
| 871591612  | Instalación Módulo de Extensión 1                   | ANUAL                                    | 30              |
| 871591612  | Instalación Variador de Puertas Extensión 3         | ANUAL                                    | 5               |
| 871591612  | Instalación Juegos Biestables CO-CU                 | ANUAL                                    | 20              |
| 871591612  | Instalación Monoestables CDA                        | ANUAL                                    | 15              |
| 871591612  | Instalación Módulos PDCM                            | ANUAL                                    | 3               |
| 871591612  | Instalación Módulos PDCC                            | ANUAL                                    | 3               |
| 871591612  | Instalación Módulo de Extensión 2                   | ANUAL                                    | 12              |
| 871591612  | Instalación Módulo de Extensión 5                   | ANUAL                                    | 9               |
| 871591612  | Instalación Indicadores TFT LCD                     | ANUAL                                    | 4               |
| 871591612  | Instalación Resortes de Seguridad                   | ANUAL                                    | 40              |
| 871591612  | Instalación Encoder de 150 pulsos                   | ANUAL                                    | 20              |
| 871591612  | Instalación Juego de Deslizaderas de Cabina         | ANUAL                                    | 20              |
| 871591612  | Instalación Juego de Deslizaderas de Contrapeso     | ANUAL                                    | 20              |
| 871591612  | Instalación Poleas Maquina Principal                | ANUAL                                    | 20              |
| 871591612  | Instalación Poleas de contrapeso                    | ANUAL                                    | 20              |
| 871591612  | Instalación Cables de tracion # 7 ( 15 mil metros ) | ANUAL                                    | 15000           |



Hospital General del Norte de Guayaquil  
**Los Ceibos**

|           |  |       |    |
|-----------|--|-------|----|
| 871591612 | Instalación Juegos de barreras multi-haz             | ANUAL | 3  |
| 871591612 | Instalación Contactor de Potencia                    | ANUAL | 20 |
| 871591612 | Instalación Botoneras De pasillo                     | ANUAL | 24 |
| 871591612 | Instalación Operadores 1200*2100 lateral izquierdo   | ANUAL | 3  |
| 871591612 | Instalación Puertas en inoxidable 1200* 2100 pasillo | ANUAL | 24 |
| 871591612 | Instalación Cable viajero                            | ANUAL | 90 |

**RESPUESTOS**

| <b>CPC</b> | <b>REPUESTO</b>                         | <b>CANTIDAD</b> |
|------------|---|-----------------|
| 435701211  | Guiaderas para puertas                  | 600             |
| 435701211  | Discos de encoder 150 perforaciones     | 8               |
| 435701211  | Módulo de Freno PAF 5124355             | 4               |
| 435701211  | Módulo de Extensión 1                   | 30              |
| 435701211  | Variador de Puertas Extensión 3         | 5               |
| 435701211  | Juegos Biestables CO-CU                 | 20              |
| 435701211  | Monoestables CDA                        | 15              |
| 435701211  | Módulos PDCM                            | 3               |
| 435701211  | Módulos PDCC                            | 3               |
| 435701211  | Módulo de Extensión 2                   | 12              |
| 435701211  | Módulo de Extensión 5                   | 9               |
| 435701211  | Indicadores TFT LCD                     | 4               |
| 435701211  | Resortes de Seguridad                   | 40              |
| 435701211  | Encoder de 150 pulsos                   | 20              |
| 435701211  | Juego de Deslizaderas de Cabina         | 20              |
| 435701211  | Juego de Deslizaderas de Contrapeso     | 20              |
| 435701211  | Poleas Maquina Principal                | 20              |
| 435701211  | Poleas de contrapeso                    | 20              |
| 435701211  | Cables de tracion # 7 ( 15 mil metros ) | 15000           |
| 435701211  | Juegos de barreras multi-haz            | 3               |
| 435701211  | Contactor de Potencia                   | 20              |



Hospital General del Norte de Guayaquil  
**Los Ceibos**

|  |  |    |
|--|--|----|
| 435701211  | Botoneras De pasillo   | 24 |
| 435701211  | Operadores 1200*2100 lateral izquierdo   | 3  |
| 435701211  | Puertas en inoxidable 1200* 2100 pasillo   | 24 |
| 435701211  | Cable viajero  | 90 |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>  | DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DEL PROCESO   |    |
| <b>TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN</b>                             | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  |    |
| <b>COMPRENDERÁ DE NEGOCIACIÓN</b>  | DE SER EL CASO   |    |
| <b>COMPRENDERÁ DE SUBASTA ELECTRÓNICA</b>                                | Sí   |    |
| <b>FECHA LÍMITE PARA SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b> | NO APLICA  |    |
| <b>DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b>                              | SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL. |    |
| <b>FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b>                         | DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO  |    |
| <b>IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS</b>                               | ESPAÑOL  |    |
| <b>CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS</b>                      | DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO  |    |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b>   | LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.                                       |    |

---

Mgs. Natalia Paola Moreano Jalil  
**Gerente General del Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos (E).**